Commune : **CARCASSONNE**

Chemin de la Madeleine #2

Commentaires : Rive droite du Ruisseau de Saint Martin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE_2018_S_395 **Date de mise à jour :** 02/10/2019
Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.39261411 / Y: 43.22442200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 650621.34 / Y: 6236325.2
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3926141 / Y: 43.224422

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **100.501 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Herbes couchées et terreuses

GÉNÉRAL

Code : AUDE_2018_R_395_1 **Date de mise à jour :** 02/10/2019
Auteur : SPC MO

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 16/10/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : TOPODOC

NIVELLEMENT INITIAL - 16/11/2018

Méthode : GPS
Organisme : TOPODOC
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 100.501 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 100.501 m