Commune : **LISIEUX**

Porte de portail, 4 chemin des Bourguignolles

Commentaires : Portail en bois plein à l'entrée de la propriété. La porte est celle de gauche (en faisant face au portail). Le cours d'eau est Le Ruisseau de Bourguignolles, affluent rive gauche du Cirieux.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202209291604 **Date de mise à jour :** 26/01/2024
Auteur : CONTRIB_01



4 chemin des Bourguignolles

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.21172807 / Y: 49.14112970
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496573.67 / Y: 6897074.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2117281 / Y: 49.1411297

25 Juin 2019

Altitude calculée de l'eau : **53.58 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 1 m /sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201911293326 **Date de mise à jour :** 26/01/2024
Auteur : CONTRIB_01

trace sur portail en bois

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT INDIQUÉES À TITRE INDICATIF. - 11/09/2019

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied du portail
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 52.580 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 53.58