Commune : **GIGNAC-LA-NERTHE**

Sous le préau école maternelle David Douillet

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : CER_CAD19_S_28 **Date de mise à jour :** 10/12/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site – Auteur : Cerema Méditerranée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.23444620 / Y: 43.38921370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 881113.06 / Y: 6257016.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2344462 / Y: 43.3892137

2 Novembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : non mesuré, au niveau du haut du banc

GÉNÉRAL

Code : CER_CAD19_R_28_1 **Date de mise à jour :** 24/10/2022
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Méditerranée