Commune : **COUTHURES-SUR-GARONNE** | Rivière : **La Garonne**

Mur à l'angle du chemin des Bébés et de la rue des Tilleuils

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB_S_201912184236 **Date de mise à jour :** 14/01/2020
Auteur : Dominique CHAMBON



Vue du Site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.07734760 / Y: 44.51185700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 467743.01 / Y: 6383497.89
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0773476 / Y: 44.511857
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:**

16 Décembre 2019

Nature de l'inondation :

Commentaires : La crue a laissé un trace (marque d'huile) sur le mur.
Cette marque est située à 20 cm sous le haut du mur

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201912184820 **Date de mise à jour :** 04/12/2020
Auteur : Dominique CHAMBON

Vue de la marque 20 cm sous le haut du muret

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST-CRUE DU 16 DÉCEMBRE 2019 SUR LA GARONNE MARMANDAISE SPC GTL - 06/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation