Commune : **CRIQUEBEUF-SUR-SEINE** | Rivière : **La Seine**

Portail, Chemin du Bout de la Ville

Commentaires : Plaine Bonport - bas des jardins jouxtant le chemin longeant la Seine

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202205293955 **Date de mise à jour :** 07/07/2023
Auteur : SPC.SACN



vue du portail d'un des jardins concernés (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12745021 / Y: 49.30653470
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 563803.48 / Y: 6913496.45
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1274502 / Y: 49.3065347
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:** Gauche

1er Février 2018

Altitude calculée de l'eau : **6.59 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202001090401 **Date de mise à jour :** 07/07/2023
Auteur : SPC.SACN

vue de la laisse visible sur le portail d'entrée du jardin

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune

NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 23/02/2018

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 6.590 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.59