Commune : **CHANAZ** | Rivière : **Le Rhône**

Chanaz - Escalier d'accès RDC immeuble avec balcon

Commentaires : Au moment du repérage, une boulangerie est en activité au RDC.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhône amont
Code : RH_AM_CHAN_6 **Date de mise à jour :** 27/04/2020
Auteur : SHR



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.79089170 / Y: 45.80875400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916700.86 / Y: 6527065.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7908917 / Y: 45.808754
Code Hydro: V---0000 **Rive de référence:**

1990

Altitude calculée de l'eau : **234.39 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Témoignage habitant

GÉNÉRAL

Code : TH_CHAN_6_1990 **Date de mise à jour :** 27/04/2020
Auteur : SHR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT

Commentaires sur le nivellement : Le nivellement est pris par rapport à la dernière marche d'accès au commerce du RDC.
Référence nivelée : Autre type de référence
Altitude de la référence (en m) : 233.780 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.610 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 234.39 m