Commune : **CALORGUEN** | Rivière : **La Rance**

Ecluse de Boutron

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 22100-002 **Date de mise à jour :** 19/10/2021
Auteur : SPC VCB



Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.01450870 / Y: 48.41802800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 329219.7 / Y: 6824859.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.0145087 / Y: 48.418028
Code Hydro: J0--0160 **Rive de référence:** Droite

29 Décembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **10.82 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 22100-002d **Date de mise à jour :** 19/03/2020
Auteur : SPC VCB

repères sur la maison éclusière photo de 2019

MARQUE

Texte : 99
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN SPC VCB 08/06/2018 - 08/06/2018

Organisme : SPC Vilaine – Côtiers bretons

MARQUE À LA PEINTURE À COTÉ DE LA PLAQUE DES CRUES DE 1910 ET 1933 - 19/01/2001

Organisme : Bureau d'études
Commentaires sur le nivellement : La marque est visible sur la photo de 2001 mais a disparu sur celle de 2019
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque à la peinture à coté de la plaque des crues de 1910 et 1933
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 10.820 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 10.82 m