Commune : **ROUEN** | Rivière : **La Seine**

# Grille du bâtiment de la métropole , 108 allée F.Mitterand.

**Commentaires :** Grille de protection du garage à vélos du bâtiment 108 de la métropole situé côté Est du bâtiment, rive gauche,face au "Hangar 107"

**2** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands
**Code :** WEB_S_202004281604 **Date de mise à jour :** 29/04/2024
**Auteur :** CONTRIB_01



Quai de Seine à l'Est du batiment de la Métropole

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.07139420 / Y: 49.44134200
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 560093.41 / Y: 6928587.63
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0713942 / Y: 49.441342
**Code Hydro:** ----0010 **Rive de référence:** Gauche

## 11 Mars 2020

Altitude calculée de l'eau : **5.318 m**

Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** L'eau a atteint marque de peinture au niveau du sol sur la grille de la façade Est du bâtiment.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202004282255 **Date de mise à jour :** 29/04/2024
**Auteur :** CONTRIB_01

Marque de peinture au sol sur la grille du bâtiment

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Moyenne

## NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 05/08/2020

**Méthode :** GPS
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Description référence du repère :** Marque de peinture sur grille en fer
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 5.318 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.318

Commune : **ROUEN** | Rivière : **La Seine**

## Grille du bâtiment de la métropole , 108 allée F.Mitterand.

**Commentaires :** Grille de protection du garage à vélos du bâtiment 108 de la métropole situé côté Est du bâtiment, rive gauche,face au "Hangar 107"

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands
**Code :** WEB_S_202004281604 **Date de mise à jour :** 29/04/2024
**Auteur :** CONTRIB_01



Quai de Seine à l'Est du batiment de la Métropole

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.07139420 / Y: 49.44134200
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 560093.41 / Y: 6928587.63
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0713942 / Y: 49.441342
**Code Hydro:** ----0010 **Rive de référence:** Gauche

## 9 Avril 2024

Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202404295339 **Date de mise à jour :** 30/04/2024
**Auteur :** RDI76

marqueur noir au niveau de la grille de la façade Est du bâtiment (il n'y a plus la peinture rouge et blanche au sol qui identifiait le repère de mars 2020)

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Moyenne

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE TEMPÊTE PIERRICK - 10/04/2024

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DDTM 76