Commune : **CANTELEU** | Rivière : **La Seine**

Mur de la façade "Sud" du pavillon au 23 Quai des Roches

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202110041709 **Date de mise à jour :** 15/03/2022
Auteur : CONTRIB_01



Cours du pavillon au 23 Quai des Roches

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.00980090 / Y: 49.40351600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 555520.13 / Y: 6924491.42
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0098009 / Y: 49.403516
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:** Droite

13 Février 2020

Altitude calculée de l'eau : **5.32 m**

Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est arrivée au niveau du bas du mur du pavillon

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202006091007 **Date de mise à jour :** 15/03/2022
Auteur : CONTRIB_01

L'eau a atteint le bas du mur du pavillon

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 01/10/2021

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied du mur.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.290 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.030 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.32

Commune : **CANTELEU** | Rivière : **La Seine**

Mur de la façade "Sud" du pavillon au 23 Quai des Roches

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202110041709 **Date de mise à jour :** 15/03/2022
Auteur : CONTRIB_01



Cours du pavillon au 23 Quai des Roches

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.00980090 / Y: 49.40351600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 555520.13 / Y: 6924491.42
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0098009 / Y: 49.403516
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:** Droite

25 Décembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **5.416 m**

Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Laisse de crues a atteint le seuil de la porte d'entrée. l'eau est arrivée au même niveau le 12 mars 2020.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202110015348 **Date de mise à jour :** 24/03/2022
Auteur : CONTRIB_01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 01/10/2021

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol de la terrasse devant la porte d'entrée.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.386 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.030 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.416

Commune : **CANTELEU** | Rivière : **La Seine**

Mur de la façade "Sud" du pavillon au 23 Quai des Roches

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202110041709 **Date de mise à jour :** 15/03/2022
Auteur : CONTRIB_01



Cours du pavillon au 23 Quai des Roches

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.00980090 / Y: 49.40351600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 555520.13 / Y: 6924491.42
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0098009 / Y: 49.403516
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:** Droite

12 Mars 2020

Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est arrivé au niveau du bas du mur de la maison comme lors de la crue du 13 février 2021.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203242514 **Date de mise à jour :** 24/03/2022
Auteur : CONTRIB_01

L'eau a attent le bas du mur.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune