Commune : **ECCICA-SUARELLA** | Rivière : **Le Prunelli**

bâtiments Corse aventure #2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse
Code : DDTM2A-19_S_P4-B **Date de mise à jour :** 19/06/2020
Auteur : DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.84040090 / Y: 41.91332230
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1185156.55 / Y: 6108240.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.8404009 / Y: 41.9133223
Code Hydro: Y84-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

20 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace voiture - Van inonde. Tout l'équipement routier de l'exploitant est HS.

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_P4-B_1 **Date de mise à jour :** 19/06/2020
Auteur : DDTM2A

Vue de la laisse – Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDT 2A
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m