Commune : **AJACCIO** | Rivière : **La Gravona**

Site entreprise Air Corsica #4

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse
Code : DDTM2A-19_S_G10-G **Date de mise à jour :** 19/06/2020
Auteur : DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.80295190 / Y: 41.91769380
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1182015.59 / Y: 6108496.72
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.8029519 / Y: 41.9176938
Code Hydro: Y83-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

21 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : trace sur mur - trace sur le mur extérieur,atelier aircorsica

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G10-G_1 **Date de mise à jour :** 25/06/2020
Auteur : DDTM2A

Vue de la laisse – Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 10/01/2020

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDT 2A
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.370 m