Commune : **AJACCIO** | Rivière : **La Mer Méditerranée**

Plage Campo dell'Oro - bout de piste aéroport #2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse
Code : DDTM2A-19_S_G12-D **Date de mise à jour :** 19/06/2020
Auteur : DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.79484540 / Y: 41.91085220
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1181399.28 / Y: 6107687.75
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.7948454 / Y: 41.9108522
Code Hydro: _MERMEDI **Rive de référence:** Non renseigné

21 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : érosion sédimentaire - affouillement au-dessus de l'enrochement, limite submersion marine

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G12-D_1 **Date de mise à jour :** 21/06/2020
Auteur : DDTM2A

Vue de la laisse – Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDT 2A
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)