Commune : **VERO** | Rivière : **La Gravona**

Le long de la RT20 sur la commune de Vero #2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse
Code : DDTM2A-19_S_G3-B **Date de mise à jour :** 19/06/2020
Auteur : DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.95354000 / Y: 42.05797500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1193324.47 / Y: 6124997.55
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.95354 / Y: 42.057975
Code Hydro: Y83-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

21 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : débris végétaux en suspension - débris végétaux sur tronc, rive droite

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G3-B_1 **Date de mise à jour :** 24/06/2020
Auteur : DDTM2A

Vue de la laisse – Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDT 2A
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.400 m