Commune : **AJACCIO** | Rivière : **La Gravona**

Digue Campo dell'Oro - entreprise Torre #2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse
Code : DDTM2A-19_S_G7-H **Date de mise à jour :** 19/06/2020
Auteur : DDTM2A

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.80566300 / Y: 41.93515330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1182097.61 / Y: 6110451.49
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.805663 / Y: 41.9351533
Code Hydro: Y83-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

21 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : trace au mur - trace sur le mur de l'usine

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G7-H_1 **Date de mise à jour :** 13/08/2021
Auteur : DDTM2A



Vue de la laisse – Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 08/01/2020

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDT 2A
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.450 m