Commune : **OBERSTINZEL** | Rivière : **La Sarre**

Terrain naturel (pré) #2

Commentaires : Terrain naturel (pré), absence de feuilles sur l'herbe, emportées par le courant, la limite passait au pied du calvaire visible sur la photo. On y voit également des branchages dans le filet du but de foot.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : RS_S_115 **Date de mise à jour :** 17/08/2020
Auteur : SPC RS



DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.03847389 / Y: 48.78566440
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 996592 / Y: 6861538.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0384739 / Y: 48.7856644
Code Hydro: A9--0100 **Rive de référence:** Non renseigné

5 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_115_1 **Date de mise à jour :** 20/08/2020
Auteur : SPC RS

DDT 57

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est