Commune : **COUTENS**

Champs du bord de l'Hers en rive gauche - partie aval du ruisseau le Mau

Commentaires : Ru le Mau

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_9898 **Date de mise à jour :** 31/08/2020
Auteur : SPC GTL



Champs rive gauche de l'Hers - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.81317583 / Y: 43.07644590
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 603270.15 / Y: 6220410.55
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8131758 / Y: 43.0764459

22 Janvier 2020

Altitude calculée de l'eau : **281.5 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux - laisse de crue

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9898_1 **Date de mise à jour :** 10/10/2021
Auteur : SPC GTL

Laisse d'inondation ru le Mau - Photo ©AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'HERS VIF DU 22 JANVIER 2020 - 30/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 20/03/2020

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 281.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 281.5