Commune : **SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE**

Macaron fixé sur un totem à proximité du stade de foot, avec règle limnimétrique.

Commentaires : Macaron normalisé fixé sur un totem bois coulé dans du béton à proximité du stade de foot et règle limnimétrique latérale
Hauteur déterminée sur la crue du 26 décembre 1999 (laisse de crue apparaissant sur l'atlas des zones inondées de la Béthune) + prestation géomètre pour définition d'une cote altimétrie NGF locale (pose d'un clou) puis report de l'implantation du macaron sur le totem grâce à un niveau laser.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202010055211 **Date de mise à jour :** 13/10/2020
Auteur : SMBVArques



Site inondé en janvier 2003

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.26272700 / Y: 49.81553000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 574886.95 / Y: 6969896.17
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.262727 / Y: 49.81553

26 Décembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **37.92 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Macaron normalisé fixé sur un totem bois coulé dans du béton à proximité du stade de foot et règle limnimétrique latérale
Hauteur déterminée sur la crue du 26 décembre 1999 (laisse de crue apparaissant sur l'atlas des zones inondées de la Béthune) + prestation géomètre pour définition d'une cote altimétrie NGF locale (pose d'un clou) puis report de l'implantation du macaron sur le totem grâce à un niveau laser.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202010055751 **Date de mise à jour :** 05/10/2020
Auteur : SMBVArques

Photo du site inondé en 1999

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
PHEC : Oui **Repère calculé :** Oui

POSE D'UN CLOU DE GÉOMÈTRE SUR LE BITUME PROXY VESTIAIRE, MESURE DE L'ALTIMÉTRIE DU CLOU - 20/12/2014

Commentaires sur le nivellement : Pose d'un clou de géomètre sur le bitume proxy vestiaire, mesure de l'altimétrie du clou
Référence du repère de nivellement utilisé: 36,93 m
Altitude atteinte par l'eau: 37,35 m
Différence de hauteur par rapport à la référence: 0,99 m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Pose d'un clou de géomètre sur le bitume proxy vestiaire, mesure de l'altimétrie du clou
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 36.930 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.990 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.92 m