Commune : **BEZIERS** | Rivière : **Le Libron**

Proche Roque Verte

Commentaires : Bord de chemin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : MO_S_LIB_30 **Date de mise à jour :** 05/11/2020
Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.23507863 / Y: 43.38938640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 719056.76 / Y: 6254501.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2350786 / Y: 43.3893864
Code Hydro: Y24-0400 **Rive de référence:** Gauche

23 Octobre 2019

Altitude calculée de l'eau : **50.814 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt au sol

GÉNÉRAL

Code : MO_R_LIB_30_1 **Date de mise à jour :** 13/12/2020
Auteur : SPC MO

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS SUR LES BASSIN DE L'ORB ET DE L'HÉRAULT AVAL LE 23 OCTOBRE 2019 - 25/10/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 05/12/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 50.814 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 50.814