Commune : **LAURENS**

Rue Jean Jaurès

Commentaires : Façade, Sauvanès, rive droite

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : MO_S_SAU_11 **Date de mise à jour :** 05/11/2020
Auteur : SPC MO

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.19712760 / Y: 43.52437830
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 715942.79 / Y: 6269497.87
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1971276 / Y: 43.5243783

23 Octobre 2019

Altitude calculée de l'eau : **142.649 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur la façade

GÉNÉRAL

Code : MO_R_SAU_11_1 **Date de mise à jour :** 02/12/2020
Auteur : SPC MO



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DDTM 34 DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS SUR LES BASSIN DE L'ORB ET DE L'HÉRAULT AVAL LE 23 OCTOBRE 2019 - 25/10/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 34

NIVELLEMENT INITIAL - 28/10/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDTM 34
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol pied du mur
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 141.459 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.190 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 142.649