Commune : **PEZENAS**

Station Esso, Faubourg des Cordeliers

Commentaires : Trottoir, terre plein, Tartuguier, rive gauche

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : MO_S_TAR_25 **Date de mise à jour :** 05/11/2020
Auteur : SPC MO





Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.42732424 / Y: 43.46391350
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 734596.29 / Y: 6262851.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4273242 / Y: 43.4639135

23 Octobre 2019

Altitude calculée de l'eau : **17.607 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Niveau indiqué par le propriétaire

GÉNÉRAL

Code : MO_R_TAR_25_1 **Date de mise à jour :** 03/12/2020
Auteur : SPC MO

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS SUR LES BASSIN DE L'ORB ET DE L'HÉRAULT AVAL LE 23 OCTOBRE 2019 - 25/10/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 18/11/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Pied de trottoir
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 17.377 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.230 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 17.607