Commune : **BEZIERS**

William Auto Diagnostic

Commentaires : Ruisseau d'Arièges, rive droite

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : MO_S_ARI_33 **Date de mise à jour :** 05/11/2020
Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.25779802 / Y: 43.32391490
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 720922.27 / Y: 6247229.76
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.257798 / Y: 43.3239149

23 Octobre 2019

Altitude calculée de l'eau : **9.086 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : marque sur le mur

GÉNÉRAL

Code : MO_R_ARI_33_1 **Date de mise à jour :** 06/11/2020
Auteur : SPC MO

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS SUR LES BASSIN DE L'ORB ET DE L'HÉRAULT AVAL LE 23 OCTOBRE 2019 - 25/10/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 28/11/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.716 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.370 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.086 m