Commune : **BEZIERS** | Rivière : **Le Libron**

# Chemin de Boujan à Clirac

**Commentaires :** Arbre

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest
**Code :** MO_S_LIB_38 **Date de mise à jour :** 05/11/2020
**Auteur :** SPC MO



Vue du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.29788910 / Y: 43.36363000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 724159.3 / Y: 6251655.94
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.2978891 / Y: 43.36363
**Code Hydro:** Y24-0400 **Rive de référence:** Droite

## 23 Octobre 2019

Altitude calculée de l'eau : **29.569 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Dépôt contre l'arbre

## GÉNÉRAL

**Code :** MO_R_LIB_38_1 **Date de mise à jour :** 24/12/2020
**Auteur :** SPC MO

Vue du repère

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS SUR LES BASSIN DE L'ORB ET DE L'HÉRAULT AVAL LE 23 OCTOBRE 2019 - 25/10/2019

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** OTEIS

## NIVELLEMENT INITIAL - 06/12/2019

**Méthode :** Nivellement direct
**Organisme :** OTEIS
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** sol pied d'arbre
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 28.869 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.700 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 29.569 m