Commune : **LAURENS** | Rivière : **Le Libron**

Avenue de Béziers

Commentaires : Porche du garage

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : MO_S_LIB_50 **Date de mise à jour :** 05/11/2020
Auteur : SPC MO

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.19542027 / Y: 43.52255470
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 715805.21 / Y: 6269294.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1954203 / Y: 43.5225547
Code Hydro: Y24-0400 **Rive de référence:** Droite

23 Octobre 2019

Altitude calculée de l'eau : **140.986 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur le portail

GÉNÉRAL

Code : MO_R_LIB_50_1 **Date de mise à jour :** 06/12/2020
Auteur : SPC MO



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DDTM 34 DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS SUR LES BASSIN DE L'ORB ET DE L'HÉRAULT AVAL LE 23 OCTOBRE 2019 - 25/10/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 34

NIVELLEMENT INITIAL - 28/10/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDTM 34
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol angle droit du portail
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 140.636 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.350 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 140.986 m