Commune : **CLERMONT-DESSOUS** | Rivière : **La Garonne**

Champs bord de la D813

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_10263 **Date de mise à jour :** 12/11/2020
Auteur : SPC GTL



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.45642299 / Y: 44.24085340
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496886.51 / Y: 6352364.81
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.456423 / Y: 44.2408534
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Droite

15 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **38 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Débris végétaux sol.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_10263_1 **Date de mise à jour :** 12/11/2020
Auteur : SPC GTL

Débris végétaux sol - Photo ©AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA GARONNE, DU LOT ET DE LA BAISE DU 15 DÉCEMBRE 2019 - 27/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 11/02/2020

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 38.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 38 m