Commune : **LES ABYMES** | Rivière : **Ravine Bacadore**

Canal face au CREPS - Le Raizet

Commentaires : Dépôt de matière solide définissant le sens de l'écoulement lors du débordement du canal.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202011243013 **Date de mise à jour :** 10/07/2023
Auteur : DEAL971



Laisse d'inondation en bordure de canal/voirie

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.51981200 / Y: 16.25763300
(RRAF 91)UTM 20N X: 658178.06 / Y: 1798005.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.519812 / Y: 16.257633
Code Hydro: 131-0020 **Rive de référence:**

10 Novembre 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202011243103 **Date de mise à jour :** 10/07/2023
Auteur : DEAL971

Laisse d'inondation (branches, coco, etc.)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 30/04/22 DEAL GUADELOUPE - 30/04/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation