Commune : **TONNEINS** | Rivière : **La Garonne**

Chemin du plaisir, maison

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_11161 **Date de mise à jour :** 26/11/2020
Auteur : SPC GTL



Photo Géosphair

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.29987322 / Y: 44.39305390
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 484968.27 / Y: 6369678.52
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2998732 / Y: 44.3930539
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Droite

4 Février 2021

Altitude calculée de l'eau : **28.449 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de la crue sur le mur coté route et sur le portillon. Il y avait 0,91 m à l'angle gauche du portillon

GÉNÉRAL

Code : GAR20210204_R_499_1 **Date de mise à jour :** 16/09/2021
Auteur : SPC GTL

Vue du repère - Photo © GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL - 18/02/2021

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 27.539 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.910 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 28.449

Commune : **TONNEINS** | Rivière : **La Garonne**

Chemin du plaisir, maison

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_11161 **Date de mise à jour :** 26/11/2020
Auteur : SPC GTL



Photo Géosphair

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.29987322 / Y: 44.39305390
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 484968.27 / Y: 6369678.52
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2998732 / Y: 44.3930539
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Droite

16 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **28.189 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de la crue sur le mur coté route et sur le portillon. Il y avait 0,64 m à l'angle gauche du portillon

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_11161_1 **Date de mise à jour :** 09/06/2022
Auteur : SPC GTL

Photo Géosphair

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA GARONNE MARMANDAISE DU 16 DÉCEMBRE 2019 - 18/12/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 18/12/2019

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 27.539 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.650 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 28.189