Commune : **LAGRUERE** | Rivière : **La Garonne**

Lieu dit Passage, pilier en béton d'un garage

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_11209 **Date de mise à jour :** 26/11/2020
Auteur : SPC GTL



Photo Géosphair

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.28899822 / Y: 44.39447610
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 484107.97 / Y: 6369866.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2889982 / Y: 44.3944761
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Gauche

16 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **27.734 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Il y avait 0,60 m d'eau au niveau par rapport au socle en béton du pilier.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_11209_1 **Date de mise à jour :** 26/11/2020
Auteur : SPC GTL

Photo Géosphair

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA GARONNE MARMANDAISE DU 16 DÉCEMBRE 2019 - 18/12/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 19/12/2019

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : socle du pilier
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 27.114 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.620 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.734