Commune : **PARGNY-SUR-SAULX** | Rivière : **La Saulx**

En amont du pont de la Saulx, près de la ferme d'Ajot

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont
Code : 51423-01 **Date de mise à jour :** 14/10/2021
Auteur : SPC SAMA



Amont du pont, RD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.85777825 / Y: 48.77682210
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 836508.25 / Y: 6854575.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.8577783 / Y: 48.7768221
Code Hydro: F5--0200 **Rive de référence:** Droite

Janvier 2021

Altitude calculée de l'eau : **120.64 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : 51423-02 **Date de mise à jour :** 14/10/2021
Auteur : SPC SAMA

Marque sur le côté du pont, amont RD

MARQUE

Texte : 01/21
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SAMA - 27/01/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT SPC SAMA - 05/10/2021

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 120.640 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 120.64

Commune : **PARGNY-SUR-SAULX** | Rivière : **La Saulx**

En amont du pont de la Saulx, près de la ferme d'Ajot

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont
Code : 51423-01 **Date de mise à jour :** 14/10/2021
Auteur : SPC SAMA



Amont du pont, RD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.85777825 / Y: 48.77682210
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 836508.25 / Y: 6854575.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.8577783 / Y: 48.7768221
Code Hydro: F5--0200 **Rive de référence:** Droite

5 Février 2020

Altitude calculée de l'eau : **121.37 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : 51423-01 **Date de mise à jour :** 11/01/2021
Auteur : SPC SAMA

Marque sur le pont, amont RD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SAMA - 26/02/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT SPC SAMA - 09/09/2020

Méthode : Cheminement topographique
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 121.370 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 121.37