Commune : **LATOUR-DE-FRANCE** | Rivière : **L' Agly**

proche accès passage à gué #2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AGLY2020_S_86 **Date de mise à jour :** 30/11/2020
Auteur : SPC MO



Photo © AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.65813700 / Y: 42.76988900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 671988.56 / Y: 6185655.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.658137 / Y: 42.769889
Code Hydro: Y06-0400 **Rive de référence:** Droite

22 Janvier 2020

Altitude calculée de l'eau : **89.46 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : mur

GÉNÉRAL

Code : AGLY2020_R_86_1 **Date de mise à jour :** 21/12/2020
Auteur : SPC MO

Photo © AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR AGERIN SUR L'AGLY - 15/10/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 88.720 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.740 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 89.46