Commune : **ESTAGEL** | Rivière : **Maury**

Vigne #4

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AGLY2020_S_79 **Date de mise à jour :** 06/04/2021
Auteur : SPC MO



Photo © AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.68546800 / Y: 42.78216600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 674233.42 / Y: 6187011.3
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.685468 / Y: 42.782166
Code Hydro: Y0640500 **Rive de référence:** Gauche

22 Janvier 2020

Altitude calculée de l'eau : **77.17 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : sol

GÉNÉRAL

Code : AGLY2020_R_79_1 **Date de mise à jour :** 17/12/2020
Auteur : SPC MO

Photo © AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR AGERIN SUR L'AGLY - 15/10/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 77.170 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 77.17 m