Commune : **SAINTE-ROSE**

Usine bonne-mère

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202012030812 **Date de mise à jour :** 07/07/2023
Auteur : DEAL971



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.67606100 / Y: 16.27145940
(RRAF 91)UTM 20N X: 641468.17 / Y: 1799421.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.676061 / Y: 16.2714594

10 Novembre 2020

Altitude calculée de l'eau : **11.796 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt de matière solide due au ruissellement. Dégradation d'une clôture de l'usine.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202012030926 **Date de mise à jour :** 22/10/2024
Auteur : DEAL971

Trace de PHE

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe

CAMPAGNE TERRAIN + NIVELLEMENT AEGIS - 10/09/2024

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Hauteur relative mesurée après l'évènement. Nivellement réalisé en septembre 2024.
Matériels : GNSS TERIA - PYX
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol - coin muret
Système altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)
Altitude de la référence (en m) : 11.086 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.710 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 11.796 m