Commune : **CONTRISSON** | Rivière : **La Saulx**

Amont du pont de la Voie communale Vieille Cote du Moulin

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont
Code : 55011-01 **Date de mise à jour :** 14/10/2021
Auteur : SPC SAMA



Canal d'amené à l'usine, environ 15m à l'amont du pont, RD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.95422780 / Y: 48.79341500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 843548.23 / Y: 6856591.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.9542278 / Y: 48.793415
Code Hydro: F5--0200 **Rive de référence:** Droite

Janvier 2021

Altitude calculée de l'eau : **135.32 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : 55011-05 **Date de mise à jour :** 15/10/2021
Auteur : SPC SAMA

Marque sur le mur

MARQUE

Texte : 01/21
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SAMA - 27/01/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT SPC SAMA - 29/06/2021

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 135.320 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 135.32

Commune : **CONTRISSON** | Rivière : **La Saulx**

Amont du pont de la Voie communale Vieille Cote du Moulin

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont
Code : 55011-01 **Date de mise à jour :** 14/10/2021
Auteur : SPC SAMA



Canal d'amené à l'usine, environ 15m à l'amont du pont, RD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.95422780 / Y: 48.79341500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 843548.23 / Y: 6856591.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.9542278 / Y: 48.793415
Code Hydro: F5--0200 **Rive de référence:** Droite

5 Février 2020

Altitude calculée de l'eau : **135.5 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : 55011-01 **Date de mise à jour :** 11/01/2021
Auteur : SPC SAMA

Marque rouge sur la tête du regard de la prise d'eau de la pisciculture, en RD du canal d'amené à l'usine, 15m en amont du pont

MARQUE

Texte : 02/20
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN CEREMA NANCY - 26/02/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT SPC SAMA - 23/09/2020

Méthode : Cheminement topographique
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 135.500 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 135.5