Commune : **HEURTEAUVILLE** | Rivière : **La Seine**

Bordure en ciment dans le jardin, au 65 Quai Emile Dehays

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202107124912 **Date de mise à jour :** 15/03/2022
Auteur : CONTRIB_01



65 Quai Emile Dehays

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.80945616 / Y: 49.46899500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 541181.6 / Y: 6932158.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8094562 / Y: 49.468995
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:** Gauche

12 Mars 2020

Altitude calculée de l'eau : **4.394 m**

Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau à atteint une hauteur de 10 cm au niveau de la bordure en ciment dans le jardin (l'eau recouvrait presque la bordure).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202012162215 **Date de mise à jour :** 15/03/2022
Auteur : CONTRIB_01

Laisse de crue sur une bordure en ciment, à 10 cm/sol, située dans la cours devant la maison.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 30/09/2021

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied de la bordure en ciment.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 4.294 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 4.394 m