Commune : **TRONVILLE-EN-BARROIS** | Rivière : **L' Ornain**

Ouvrage franchissant l'Ornain et supportant la RD120a

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont
Code : 55519-04 **Date de mise à jour :** 14/10/2021
Auteur : SPC SAMA



Amont du pont en rive droite

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.27895214 / Y: 48.72425040
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 867616.69 / Y: 6849543.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2789521 / Y: 48.7242504
Code Hydro: F56-0400 **Rive de référence:** Droite

4 Février 2020

Altitude calculée de l'eau : **208.46 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : 55519-04 **Date de mise à jour :** 11/01/2021
Auteur : SPC SAMA

Marque sur le mur en L, sur la culée en amont rive droite

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DDT55 - 11/02/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT SPC SAMA ET DDT55 - 20/10/2020

Méthode : Cheminement topographique
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 208.460 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 208.46 m