Commune : **LATTES** | Rivière : **Le Rieu Coulon**

45 Chemin des Jardins de Maguelone #1

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : CER_MTP_S_191 **Date de mise à jour :** 08/01/2021
Auteur : Cerema Méditerranée



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.88243330 / Y: 43.55007860
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 771333.88 / Y: 6272733.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.8824333 / Y: 43.5500786
Code Hydro: Y3140520 **Rive de référence:** Droite

23 Août 2015

Altitude calculée de l'eau : **1.32 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : CER_MTP_R_191_1 **Date de mise à jour :** 13/01/2021
Auteur : Cerema Méditerranée

Photo PHE

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE PHE DIVERSES DANS LE SECTEUR DE MONTPELLIER - 30/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : EGIS-Eau

NIVELLEMENT - 30/10/2015

Méthode : GPS
Organisme : Cabinet Pages TIP
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 1.320 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 1.32