Commune : **SAINT-BRES** | Rivière : **Le Bérange**

# Carrefour D106 / N113

**Commentaires :** Passerelle sur branche Est du Bérange entre le pont RD 106 et le pont SNCF en prolongement du parking

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest
**Code :** CER_MTP_S_219 **Date de mise à jour :** 08/01/2021
**Auteur :** Cerema Méditerranée



Photo du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.02982060 / Y: 43.66217300
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 783085.23 / Y: 6285334.39
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.0298206 / Y: 43.662173
**Code Hydro:** Y3330500 **Rive de référence:** Droite

# 29 Septembre 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue sur le portail en bout rive droite de la passerelle (20cm au dessus du panneau plein métallique) - Passerelle sur branche Est du Bérange entre le pont RD 106 et le pont SNCF en prolongement du parking

## GÉNÉRAL

**Code :** CER_MTP_R_219_1 **Date de mise à jour :** 13/01/2021
**Auteur :** Cerema Méditerranée

Photo PHE

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE PHE DIVERSES DANS LE SECTEUR DE MONTPELLIER - 10/10/2014

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Syndicat Mixte du Bassin de l'Or