Commune : **MONTPELLIER**

Quai des Tanneurs #1

Commentaires : Hydrographie : Le Verdanson

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : CER_MTP_S_010 **Date de mise à jour :** 08/01/2021
Auteur : Cerema Méditerranée



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.87703260 / Y: 43.61559090
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 770816.45 / Y: 6280008.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.8770326 / Y: 43.6155909

29 Septembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : video quai des tanneurs et du Verdanson (passage entre 6min12 et 7min07) Attention erreur de date il ne s'agit pas de 2015 mais de l'ev. de septembre 2014 - https://www.youtube.com/watch?v=1LqRuNA1EBE

GÉNÉRAL

Code : CER_MTP_R_010_1 **Date de mise à jour :** 13/01/2021
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE PHE DIVERSES DANS LE SECTEUR DE MONTPELLIER - 07/12/2020

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : CEREMA Méditerranée

NIVELLEMENT

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.100 m