Commune : **JOZE** | Rivière : **L' Allier**

Limite au sol, proximité station d'épuration

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_3001 **Date de mise à jour :** 11/05/2018
Auteur : SPC Allier

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.30621590 / Y: 45.86273900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 723758 / Y: 6529277.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3062159 / Y: 45.862739
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

24 Novembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de végétaux déposés sur un arbre. Hauteur d'environ 2m par rapport au TN

GÉNÉRAL

Code : Joze_002 **Date de mise à jour :** 17/05/2021
Auteur : SPC Allier



Laisse de végétaux sur arbre

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune