Commune : **FOAMEIX-ORNEL** | Rivière : **L' Orne**

Pont de la D.197a #2

Commentaires : Pont de la D.197a, sur l'Orne. sur l'angle amont de la culée Rive Droite et face à la rivière.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : DREAL_S_ORN_114 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
Auteur : SPC MM



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.61347326 / Y: 49.22876480
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 890355.64 / Y: 6906380.85
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.6134733 / Y: 49.2287648
Code Hydro: A8--0100 **Rive de référence:** Droite

4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur l'angle amont de la culée Rive Droite et face à la rivière. Trace à +58 cm depuis le béton au niveau de l'arrase des palplanches métalliques.

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_ORN_114_1 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
Auteur : SPC MM

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est