Commune : **METZ** | Rivière : **La Seille**

pont de Hurleloup #2

Commentaires : Amont culée RG du pont de Hurleloup (avenue de la Seille) - Sur parement en plaque de grès rose habillant la culée

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : DREAL_S_SEI_026 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
Auteur : SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.18538848 / Y: 49.11297280
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932510.66 / Y: 6895041.49
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1853885 / Y: 49.1129728
Code Hydro: A7--0100 **Rive de référence:** Gauche

4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt bien visible sur une dizaine de cm de longueur - A 0.35 m au-dessus du TN

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_SEI_026_1 **Date de mise à jour :** 12/06/2021
Auteur : SPC MM



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est