Commune : **BRIN-SUR-SEILLE** | Rivière : **La Seille**

Pont de la RD77 c

Commentaires : Pont de la RD77 c - face interne de la culée RG du pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : DREAL_S_SEI_122 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
Auteur : SPC MM



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.35485086 / Y: 48.78259320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 946433.43 / Y: 6858847.23
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3548509 / Y: 48.7825932
Code Hydro: A7--0100 **Rive de référence:** Gauche

4 Février 2020

Altitude calculée de l'eau : **197.66 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : dépôt peu net, représentatif de la crue du 04/02? (repère à -1,13m sous poutre béton tablier)

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_SEI_122_1 **Date de mise à jour :** 30/05/2021
Auteur : SPC MM

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est

NIVELLEMENT INITIAL - 06/10/2020

Méthode : Autre
Organisme : DREAL Grand Est
Commentaires sur le nivellement : Nivellement indirect. Rattachement GPS Teria
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 197.660 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 197.66