Commune : **MARSAL** | Rivière : **La Seille**

# amont du pont de l'allée des Marronniers

**Commentaires :** Ancien seuil en amont du pont de l'allée des Marronniers - mur de retour culée

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle
**Code :** DREAL_S_SEI_151 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
**Auteur :** SPC MM



Vue du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.61531583 / Y: 48.78803910
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 965525.5 / Y: 6860296.53
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.6153158 / Y: 48.7880391
**Code Hydro:** A7--0100 **Rive de référence:** Droite

# 4 Février 2020

Altitude calculée de l'eau : **202.36 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Report sur mur de retour de la culée des laisses de crue visibles sur le talus. - 0.49 m sous face supérieure pierre de couronnement culée - 0.29 m sous pierre de couronnement

## GÉNÉRAL

**Code :** DREAL_R_SEI_151_1 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
**Auteur :** SPC MM

Vue du repère

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DREAL Grand Est

## NIVELLEMENT INITIAL - 05/10/2020

**Méthode :** Autre
**Organisme :** DREAL Grand Est
**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement indirect. Rattachement au repère de nivellement A.F.P3 - 2
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 202.360 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 202.36