Commune : **METZ** | Rivière : **La Seille**

entre pont de Hurleloup (avenue de la Seille) et pont SNCF

Commentaires : Mur de soutènement entre pont de Hurleloup (avenue de la Seille) et pont SNCF derrière le paking Mazelle-

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : DREAL_S_SEI_028 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
Auteur : SPC MM



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.18535637 / Y: 49.11313500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932507.59 / Y: 6895059.43
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1853564 / Y: 49.113135
Code Hydro: A7--0100 **Rive de référence:** Gauche

4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt bien visible sur une dizaine de cm de longueur, à 0.32 m au -dessus du TN

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_SEI_028_1 **Date de mise à jour :** 06/06/2021
Auteur : SPC MM


Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est