Commune : **MARLY** | Rivière : **La Seille**

6 rue de La Gare

Commentaires : Immeuble au 6 rue de La Gare = D.113A. Sur le mur de soutènement du parking en arrière de l'immeuble, au bas du mur.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : DREAL_S_SEI_075 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
Auteur : SPC MM



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.15187969 / Y: 49.06048000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 930299.04 / Y: 6889109.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1518797 / Y: 49.06048
Code Hydro: A7--0100 **Rive de référence:** Non renseigné

4 Février 2020

Altitude calculée de l'eau : **169.39 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_SEI_075_1 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
Auteur : SPC MM

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est

NIVELLEMENT INITIAL - 22/10/2020

Méthode : Autre
Organisme : DREAL Grand Est
Commentaires sur le nivellement : Nivellement indirect. Rattachement au repère de nivellement A.B.K3 - 323a
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 169.390 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 169.39 m