Commune : **CONDOM** | Rivière : **La Baïse**

Le bâtiment au niveau de la chaussée de Condom

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : BAISE2020_S_36 **Date de mise à jour :** 07/06/2021
Auteur : SPC GTL


Photo © GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.36809200 / Y: 43.95993400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 488795.4 / Y: 6321401.43
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.368092 / Y: 43.959934
Code Hydro: O6–0290 **Rive de référence:** Gauche

12 Décembre 2020

Altitude calculée de l'eau : **70.26 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de la crue sur le mur du bâtiment

GÉNÉRAL

Code : BAISE2020_R_36_1 **Date de mise à jour :** 10/06/2021
Auteur : SPC GTL

Photo © GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUR L'AULOUE ET LA BAÏSE - 14/12/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 69.640 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.620 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 70.26