Commune : **GANGES**

11 Avenue du Vigan

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S_34111-026 **Date de mise à jour :** 16/10/2017
Auteur : DDTM34



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.70136247 / Y: 43.93322190
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 756318.78 / Y: 6315163.25
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7013625 / Y: 43.9332219

19 Septembre 2020

Altitude calculée de l'eau : **145.81 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : HER_145 **Date de mise à jour :** 09/06/2021
Auteur : SPC MO

laisse au niveau du trait rouge

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

MARQUE DE PEINTURE SUR DERNIÈRE MARCHE - 09/06/2021

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : eau est arrivée au niveau de la dernière marche
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 145.810 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 145.81 m