Commune : **MONTESQUIOU** | Rivière : **L' Osse**

Mur du batiment du stade de foot

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : OSSE2020_S_51 **Date de mise à jour :** 23/06/2021
Auteur : SPC GTL



Vue du site - Photo © AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.32275999 / Y: 43.58016280
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 483728.36 / Y: 6279344.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.32276 / Y: 43.5801628
Code Hydro: O68-0400 **Rive de référence:** Gauche

29 Décembre 2020

Altitude calculée de l'eau : **155.45 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Mur

GÉNÉRAL

Code : OSSE2020_R_51_1 **Date de mise à jour :** 28/06/2021
Auteur : SPC GTL

Vue du repère - Photo © AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'OSSE DU 29 DÉCEMBRE 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

NIVELLEMENT INITIAL - 12/01/2021

Méthode : GPS
Organisme : AGERIN
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 154.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.910 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 155.45