Commune : **CAILLY** | Rivière : **Le Cailly**

# Mur de briques au 17 route de Saint Germain

**Commentaires :** Mur de briques sur maisonnette derrière le pavillon au 17 route de Saint Germain

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands
**Code :** WEB_S_202109094233 **Date de mise à jour :** 16/09/2022
**Auteur :** CONTRIB_01



Cabane de jardin

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.22337690 / Y: 49.57884900
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 571460.95 / Y: 6943625.23
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.2233769 / Y: 49.578849
**Code Hydro:** H5040600 **Rive de référence:** Gauche

## 2 Juin 2021

Altitude calculée de l'eau : **115.95 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue sur le mur de brique à 42 cm du sol

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202108092643 **Date de mise à jour :** 16/09/2022
**Auteur :** CONTRIB_01

laisse de crue sur mur en brique

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Moyen
**Pérennité :** Moyenne

## SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands

## LAISSE DE CRUE SUR MUR DE BRIQUE À 42 CM DU SOL - 09/08/2021

**Méthode :** Méthode combinée
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** sol au pied du mur de la cabane de jardin
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 115.530 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.420 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 115.95