Commune : **SAP-EN-AUGE** | Rivière : **Le ruisseau de la Bigotiere**

# Porte en bois, dans impasse en face le n°6 de la rue Raoul Hergault

**Commentaires :** Impasse en face le n°6 de la rue Raoul Hergault (garage face au bâtiment SCI "La Framboisière")
Le site est sur la droite en venant de la rue Hergeault.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands
**Code :** WEB_S_202109095812 **Date de mise à jour :** 05/10/2022
**Auteur :** CONTRIB_01



Porte de garage en bois face au bâtiment SCI "La Framboisière"

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.33881706 / Y: 48.89454000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 504918.16 / Y: 6869346.72
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.3388171 / Y: 48.89454
**Code Hydro:** I0211000 **Rive de référence:** Droite

## 22 Juin 2021

Altitude calculée de l'eau : **229.795 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue sur porte de garage en bois à 1.10m/sol.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202108132901 **Date de mise à jour :** 05/10/2022
**Auteur :** CONTRIB_01

Laisse de crue sur porte de garage en bois à 110 cm/sol

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Mauvais
**Pérennité :** Aucune

## SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DDT 61 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DDT 61

## NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 11/08/2021

**Méthode :** Méthode combinée
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** sol au pied de la porte du garage
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 228.695 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.100 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 229.795