Commune : **DOMPIERRE-SUR-BESBRE** | Rivière : **La Besbre**

260 Chemin des Percières

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_LE20210116_S094 **Date de mise à jour :** 31/08/2021
Auteur : vacataire.spclci



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.68328337 / Y: 46.51683780
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 752384 / Y: 6602096.58
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.6832834 / Y: 46.5168378
Code Hydro: K15-0300 **Rive de référence:** Gauche

16 Janvier 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation :

GÉNÉRAL

Code : LCI_LE20210116_S094_ **Date de mise à jour :** 17/08/2021
Auteur : vacataire.spclci

Photo prise de vue le 16/01/2021 à 13h46

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LIGNES D'EAU, LA BESBRE, CRUE DE JANVIER 2021, SPC LCI - 15/01/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : SPC Loire – Cher – Indre

NIVELLEMENT LIGNE D'EAU, CRUE DE JANVIER 2021 - SPC LCI - 16/01/2021

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire – Cher – Indre
Commentaires sur le nivellement : Précision verticale : 1.6 cm
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 219.151 m